

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Деятельности по производству италеного периклаза/ИМП-4</i>					
<i>Общехозяйской персонал</i>					
294001. Главный инженер	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок по обжигу огнеупорных материалов в электроточках</i>					
294006. Начальник участка	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
294007. Мастер	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294008. Бегуныщик смесительных бегунов 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Установить местный отсос.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

294009. Дробильщик (9 поток) 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Установить оборудование на виброизолирующие опоры.	Снижение уровня вибрации.			
294010А. Дробильщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
294012А. Дробильщик 2 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

294017. Машинист пневмотранспорта 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
294018А. Транспортщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
294020А. Машинист крана (грузоподъемность 20 тонн) 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
294022. Машинист крана (мостовой; грузоподъемностью 32 тонны) 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
294023. Плавильщик огнеупорного сырья 2 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	
294024А. Плавильщик огнеупорного сырья 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
294033А. Плавильщик огнеупорного сырья 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
294041А. Сортировщик полубриката и изделий 2 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	

	Участник номинала	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294044. Начальник участка	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Усовершенствовать систему вентиляции цинн	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
	Модернизировать систему искусственного освещения.	Увеличение искусственной освещенности.				
294045. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Усовершенствовать систему вентиляции цинн.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.				
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности				
294046. Транспортный разрядник 2	Усовершенствовать систему вентиляции цинн	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
	Установить средства механизации. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.				
294047. Машинист крана (гр. 10 т.), 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цинн	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				

294048А. Дробильщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса.			
294050. Дробильщик (ДЦ-1,25; производительность 60т/ч), 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
294051А. Просеивщик порошков на механических ситах 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294053. Машинист мельниц 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

294054. Машинист мельниц 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294055. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
294056. Транспортёрщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294057. Транспортёрщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
294058. Бегунышник смешанных бегунов 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

		Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294059. Машинист крана (мостовой, гр.10 т.) 4 разряда		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
		Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294060. Грузчик		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
		Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
		Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Участок газоочистки</i>						
294061 . Начальник участка		Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
		Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
294062А. Оператор по обслуживанию пылегазулавливающих установок 3 разряда		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
		Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
294064. Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3 разряда		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
		Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
<i>Департамент по производству порошков</i>						
<i>Общеслужбовой персонал</i>						
294065. Ведущий специалист (по производственно-технологическим быстроснашивающимся и расходным комплектующим)		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
294066. Ведущий специалист (по производственно-технологическому сопровождению)		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			


<i>Участок по обжигу клинкеров</i>				
294070. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
294071. Технолог	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
294072. Мастер сменный	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
294073А. Обжигальщик на пече- чах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
294075. Обжигальщик на печач 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
294076А. Обжигальщик на пе- чах 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

	Усовершенствовать систему вентиляции				
294078. Обжигальщик на печах 5 разряда	Применение средств звукопоглощения		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума		
	Усовершенствовать систему вентиляции		Снижение времени воздействия фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
294079. Обжигальщик на печах 5 разряда	Применение средств звукопоглощения		Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума		
	Усовершенствовать систему вентиляции		Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
294080. Оператор пульта управления 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия фактора		
294081А. Прессовщик углеродных изделий 5 разряда	Применение средств звукопоглощения		Снижение времени воздействия фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия фактора		
	Усовершенствовать систему вентиляции		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
<i>Участок помола, прессования и формовки</i>					
294083. Мастер сменный	Усовершенствовать систему вентиляции		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения		Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса		

294084. Грузчик	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса.			
294085. Машинист мельниц 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
294086. Прессовщик огнеупорных изделий 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294087. Транспортёрщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294088. Транспортёрщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294089. Транспортёрщик (№1) 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
294090. Шихтовщик-дозировщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок дробления</i>				
294091. Дробильщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
294092. Транспортёрщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
294093. Просеивщик порошков на механических ситах 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок производства и формовки огнеупорных материалов</i>				
294094. Транспортёрщик 3 разряда (С/с №1)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

294095. Транспортёрщик 3 разряда (отметка 16)	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294096. Транспортёрщик 3 разряда (отметка 27)	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
294097. Бегунышек смесительных бегунов 4 разряда (8-40 марта-нит)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294098. Бегунышек смесительных бегунов 4 разряда (перег. узел №6)	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294099. Просеивщик порошков на механических ситах 3 разряда (отметка 16)	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок производства и пресования огнерезных материалов</i>					
294100. Транспортёрщик (№1) 2 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294101. Транспортёрщик (№1) 2 разряда (ШПО)	Усовершенствовать систему вентиляции цини	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			



	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
294102. Машинист мельниц 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
294103. Водитель погрузчика	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.					
<i>Управление контроля качества и испытаний</i>							
<i>Участков №4</i>							
294104. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
<i>Участков №5</i>							
294105. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (по паспортизации) 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					

Департамент по производству плавленого переклада ЦМП-4 Участок помола					
294106А. Оператор конвейерной линии оборудования (Оператор измельчительного комплекса)	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздей- ствия шума			
	Модернизировать систему искусствен- ного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освеще- ния. Увеличение искусствен- ной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора			

Дата составления: 27.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УПКиОТ

(должность)

(подпись)

Е.А. Павлов

Ф.И.О.

31.12.2019

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист (по производ-
ственному контролю электробезопасно-
сти)

(должность)

(подпись)

В.Н. Устинский

Ф.И.О.

02.12.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.А. Стрыгина

Ф.И.О.

16.12.19

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Л.А. Носачева

Ф.И.О.

23.12.19

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "Группа "Магнезит"

(должность)

(подпись)

А.В. Голубаев

Ф.И.О.

06.12.19

(дата)

Председатель цехового комитета ДПП

ООО "Группа "Магнезит"

(должность)

(подпись)


И.А. Белобородова

Ф.И.О.

09.12.2019

(дата)

Ведущий специалист по ОТ УПК/ИОТ
(должность)


(подпись)

А.В. Лопатина
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2857
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Н.В. Круглова
(Ф.И.О.)

27.09.2019
(дата)

2861
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Т.В. Забелова
(Ф.И.О.)

27.09.2019
(дата)

